

total.com



道达尔是国际第 4 大石油和天然气企业<sup>(1)</sup>，与 SunPower 共同作为世界太阳能的领导者。我们发现、生产、转换、交易并以多种形式向终端客户分散能源。目前在全球 130 多个国家，我们的 10 万名员工正致力于打造更优质的能源。

<sup>(1)</sup> 以美元在 2015 年 12 月 31 日的市值为标准



健康安全环境局

TOTAL S.A.

总部：

2, place Jean-Millier – La Défense 6

92078 Paris-La Défense Cedex – France

电话：+33 (0)1 47 44 45 46

注册资本：6 321 148 030 €

542 051 180 RCS Nanterre



# 道达尔的 黄金 准则

工作安全



## 目标

---

工作安全

# 道达尔的 黄金准则

---

为避免工作事故，保护生命：

- ▶ 分享所有人都应当了解并执行的基本准则
- ▶ 发现出错时，鼓励所有人做出干预，加强预防
- ▶ 如果危险未得到有效控制，应停止工作
- ▶ 报告异常情况



## 寄语

---

“

安全即是核心价值。  
是我们和合作伙伴卓越运营的基石。

尽管在不同的活动中存在各种风险，  
但所有事故皆可避免。  
因此，分享共同准则显得尤为重要。

我们工作安全的黄金准则是基于经验反馈编写的，  
并以禁令和义务的形式列出，企业内所有人员、  
道达尔及合作企业的员工均应遵守。

每个人都必须认可、严格遵守，并执行现场检查。  
在发生错误时，尤其在违反准则条款的情况下，  
所有人都有权使用 Stop Card 介入，  
并终止正在进行的工作。

我始终坚信，严格执行安全准则，  
“对我、对你、对大家”，  
都会将集团的安全文化引领至非凡高度：  
成为行业安全方面公认的标杆。

**Patrick Pouyanné,**  
总裁兼首席执行官

”





对任何违反下列 50 项禁令和义务准则的人员，将采取相应措施，具体内容在识别和惩罚政策中列出。

如有人员：

- 公然违反安全准则
  - 在面对直接危险的情况下，拒绝服从命令
- 应立即将其从进行的工作中带走，并按照相关规程给予处分。

## 道达尔的黄金准则

---

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>1</b> 高风险情况    | <b>7</b> 供电系统       |
| <b>2</b> 交通       | <b>8</b> 密闭空间       |
| <b>3</b> 动作、姿势、工具 | <b>9</b> 挖掘工作       |
| <b>4</b> 保护装备     | <b>10</b> 高空作业      |
| <b>5</b> 工作许可     | <b>11</b> 变更管理      |
| <b>6</b> 起重作业     | <b>12</b> 同时操作或联合作业 |

## 准则 1

# 高风险情况

RISK

### 严禁：

- ❌ 在许可区域外吸烟
- ❌ 醉酒工作或驾驶
- ❌ 在毒品的影响下工作或驾驶



### 必须：

- ✅ 在实施非常规或复杂操作前，或在面对降级情况时评估风险
- ✅ 向管理人员报告降级情况，并对该情况进行跟踪，执行降低风险的方法并正式通知相关人员
- ✅ 遵守停止和启动流程，并追踪进度

## 准则 2

# 交通



### 严禁：

- ❌ 超过允许驾驶的限速和限时
- ❌ 驾驶时使用电话和免提设备

### 必须：

- ✅ 使用前检查车辆情况和机械设备
- ✅ 系好安全带
- ✅ 使用指定的人行道，走楼梯时紧握扶手





### 准则 3

# 动作、姿势、 工具



#### 严禁：

- ❌ 使用有缺陷或与任务及工作区域不相应的工具
- ❌ 使用制造商限定外的工具及试验或测试配件



#### 必须：

- ✅ 使用工作或流程指定的工具，根据应力和重复性展开动作或就位

## 准则 4

# 保护装备



### 严禁：

- ❌ 未经授权跨越或移动防护栅栏


### 必须：

- ✅ 佩戴区域和任务指定的个人防护装备 (EPI)，并确保装备状态良好
- ✅ 必要时，需穿救生衣
- ✅ 防护栅栏损坏或失效时及时报告



## 准则 5

# 工作许可



### 严禁：

- ❌ 没有要求的有效许可便实施工作

### 必须：

- ✅ 展开工作前评估风险
- ✅ 使用要求的补充许可
- ✅ 若条件变化或操作模式已更改，需签发新的许可



## 准则 6

# 起重作业







严禁：

 在载重物下行走或逗留



必须：

-  进行风险分析，遵循起重计划并设定工作区
-  使用符合规定、定期检查且状态良好的起重机械和配件
-  检查吊索的固定和负载的捆绑相适应
-  指定操作总监并检查负载物的移动

## 准则 7



# 供电系统

### 严禁：

- ❌ 在没有预先检查电力和液体的情况下实施操作  
(除非特别授权)

### 必须：

- ✅ 遵守绝缘方案及与许可相应的监管规程
- ✅ 在实施操作前检查绝缘性、定位和锁定情况，运行前应检查撤回状态



## 准则 8

# 密闭空间



### 严禁：

- ❌ 进入密闭空间前没有检查隔离状况，且没有进行空气检查



### 必须：

- ✅ 在特定的工作许可情况下，注意防备窒息、跌倒、爆炸、粉碎、溺水及其他风险
- ✅ 实施持续监测
- ✅ 实施紧急疏散计划

## 准则 9

# 挖掘工作



### 严禁：

- ❌ 将机械设备和材料放置在距离挖掘地点不足 1 米的位置



### 必须：

- ✅ 进行挖掘工作需带有地下工作计划许可
- ✅ 如果需要，应在进行与密闭空间相关工作前做好预防措施
- ✅ 标明挖掘区域并确定地下设施

## 准则 10

# 高空作业



### 严禁：

- ❌ 不遵守安全距离，在电线下方或附近区域工作
- ❌ 在没确定坚固性的情况下在房屋或仓库等设施的房顶工作，并且没有采用相应的防护措施
- ❌ 在没有特定许可的情况下移动已就位的移动式人员升降平台 (PEMP)



### 必须：

- ✅ 进行高空作业时 (> 2 米) 佩戴吊挂工具
- ✅ 在固定栅栏外或在移动式人员升降平台 (PEMP) 上进行工作时，应确保悬挂安全带
- ✅ 使用经过检查且与工作需要相适应的脚手架



准则 11

# 变更管理



严禁：

- ❌ 在没有取得预先许可的情况下，对技术或组织进行改动



必须：

- ✅ 进行风险分析，执行缓解措施
- ✅ 对相关人员进行培训并更新相应文件

## 准则 12

# 同时操作 或联合作业



严禁：

- ❌ 在没有预先检查的情况下进行同时操作或联合作业

必须：

- ✅ 必须在由相关人员参与的情况下实施风险分析
- ✅ 加强监管，并指定获得操作授权的协调人员



在出现危险情况，尤其是未遵守黄金准则时，所有人必须积极介入。这种共享意识将会使安全方面得以总体提升。

在实施的举措中，企业的所有参与者、道达尔的员工和相关人员在察觉到危险行为或情境，或可能发展为事故时，都有权使用 Stop Card 终止工作。

报告问题或疑问不会受到任何制裁。



手册在健康安全环境局的指导下，与各活动相关单位合作编制 |

设计、创作和制作：[because](http://because.fr), [www.because.fr](http://www.because.fr)

照片授权：P. Dureuil, K. Gerhardt/Capa Pictures, T. Gonzalez, M. Labelle, V. Miloserdov,  
J. Muguet, V. Paul, H. Piraud, M. Sowinski, B. Uhart, L. Zylberman © TOTAL |

第一版：2010年4月 — 再版：2017年3月